

Praktisk erfaring, NDT

Rev 1: 12. marts 2013

Kravet til den nødvendige erfaring ved de forskellige metoder og niveauer er listet i nedenstående tabel:

Metode	Erfaring i måneder		
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
VT	1	3	24
RT	3	9	36
UT	3	9	36
MT	1	3	24
PT	1	3	24
ET	3	9	36

Det er vigtigt at holde rede på alle de metoder kandidaten har arbejdet med, da det er muligt at få "rabat" på erfaringstiden, hvis man arbejder med flere metoder. Ved 2 metoder gives 25% rabat, ved 3 metoder 33% rabat og ved 4 eller flere metoder 50% rabat.

Til N2 kræves erfaring svarende til summen af N1 og N2, og tilsvarende på N3. Dvs. til et

- N2 certifikat i PT kræves 4 måneders erfaring.
- N2 certifikat i både MT og PT kræves $4+4 \text{ måneder} \div 25\% = 6 \text{ måneders erfaring i alt}$.
- N2 certifikat i MT, PT og UT kræves $4+4+12 \text{ måneder} \div 33\% = 13,5 \text{ måneders erfaring}$.

Har man overtid kan dette mod dokumentation medregnes i opgørelsen.

Certifikatet kan ikke udstedes/dateres før erfaringen er optjent.